



STUIT2/5			
P1 [kW]	0.8		
K1 [-]	0.8		
Ps [kW]	0.7		
Is [A]	3.3		

(*1)-Do szyny wyrównawczej przyłączyć masy metalowe nie izolowane od ziemi oraz podlogę półprzewodzącą.