

OZNACZENIA SCHEMATOWE APARATÓW:

- Q - wyłącznik, stycznik główny,
- K - przekaźnik,
- S - łącznik,
- H - lampka,
- A - sterownik,
- F - zabezpieczenie,
- T - przekaźnik.

3x400V/230V, 50Hz

